

【令和元年8月 前線に伴う大雨関連】

中国地方整備局TEC-FORCEの活動状況 (R1.8.30)

- 被災状況調査班（河川）は、六角川水系牛津川において被災状況調査に着手
- 被災状況調査班（道路）は、佐賀県杵島郡大町町において被災状況調査に着手
- 応急対策班は、六角川水系六角川において排水ポンプ車3台による排水作業を実施。
また、照明車3台を六角川水系六角川に配備



牛津川の被災状況調査（河川班）



被災状況調査（大町町：道路班）



排水ポンプ車による排水作業（応急対策班）



照明車設置状況（応急対策班）